


## سيارات ومعدات المديرية

م	نوع المعدة	العدد	الموديل	الحالة الفنية ٢٠٢٢	الحالة الفنية ٢٠٢٣
١	سيارة بك أب نيسان	١	٢٠٠٨	%٦٠	%٦٥
٢	سيارة بك أب داتسون	١	١٩٨٢	%٤٠	%٤٥
٣	سيارة فيات ١٣١	١	١٩٧٩	%٤٠	%٤٥
٤	قلاّب هينو ٨٢٩١	١	١٩٧٧	%٤٠	%٤٥
٥	قلاّب هينو ٤٧٣٦	١	١٩٧٧	تحت الإصلاح	%٤٥
٦	جريدر كاتربيلر GZ ١٤٠	١	١٩٨٤	تحت الإصلاح	%٤٥
٧	لودر كاتربيلر ٩٢٤	١	٢٠٠٧	%٦٠	%٦٥
٨	مقطورة لحام	١	١٩٩٦	%٦٠	%٧٠
٩	مقطورة ضاغط هواء	١	١٩٩٦	%٤٥	%٥٠
١٠	هراس فيروماكس مكواة	١	١٩٨٤	%٣٥	%٣٥
١١	جرار رومانى	١	١٩٧٣	%٤٥	%٥٠



### التعليق :-

\* انخفاض الحالة الفنية لسيارات ومعدات المديرية لعام ٢٠٢٣ عن الحالة الفنية لعام ٢٠٢٢ بالنسبة لـ (سيارة بيك أب نيسان - سيارة بيك أب داتسون - سيارة فيات ١٣١ - قلاب هينو ٨٣٩١ - لودر كاتربلر ٩٢٤ - مقطورة لحام - مقطورة ضاغط هواء - جرار روماني )

\* بالنسبة للحالة الفنية للقلاب هينو ٤٧٢٦ والجريدر كاتربلر GZ ١٤٠ فهما تحت الإصلاح

\* أما بالنسبة للهرايس فيروماكس مكواة فهو بنفس الحالة الفنية

**مصدر البيان :- إدارة الحملة الميكانيكية**

**تاريخ البيان :- ٢٠٢٣/١٢/٣٠**